

1. Identificazione della sostanza/ del preparato e della società/ impresa

Numero di articolo (produttore / fornitore): 135
Identificazione della sostanza o del preparato: Scheidel-macs Oxystrip
Entlacker

Identificazione della società:

Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstr. 38 - 42
D-96114 Hirschaid
Telefono: 0049/(0)9543/8426-0
Telefax: 0049/(0)9543/842631

Informazioni fornite da:

laboratorio/assistenza tecnica
Telefono: 0049/(0)9543/842619

Telefono di emergenza:

Telefono-diurno: 0049/(0)9543/842619
Telefono-serale: 0049/(0)9543/842618

E-mail:

sicherheit@scheidel.com

2. Identificazione dei pericoli

Indicazioni di pericolo:



Xn Nocivo

Indicazioni particolari di pericolo per l'uomo e per l'ambiente

20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
38 Irritante per la pelle.
41 Rischio di gravi lesioni oculari.
52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

3. Composizione/ Informazioni sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica (preparato)

Descrizione: Wässrig-alkoholische Emulsion, verdickt

Ingredienti pericolosi:

numero CE: No. CAS:	Designazione della sostanza pericolosa: Frase-R: no. REACH:	Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE) Commento:	% in peso
202-859-9 100-51-6	alcool benzilico 20/22	Xn	10 - 25
200-579-1 64-18-6	acido formico 35	C	2,5 - 10
265-150-3 64742-48-9	nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating 65	Xn	2,5 - 10
203-892-1 111-65-9	n-ottano 11-38-65-67-50/53	Xn,F,N	< 2,5
249-596-6 29385-43-1	1H-Benzotriazole, methyl 22-52/53	Xn	< 2,5
231-765-0 7722-84-1	perossido di idrogeno soluzione 5-8-20/22-35	C,O	< 2,5
203-214-4 104-57-4	Benzylformiat 21/22	Xn	10 - 25

Ulteriori indicazioni

Sostanza con limite comunitario (UE) per l'esposizione al posto di lavoro.

Marcatura degli ingredienti secondo la normativa CE/648/2004, allegato 7:

5 - 15 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

4. Misure di primo soccorso

Indicazioni generali:

In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

In caso di inalazione::

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

Contatto con la cute:

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non impiegare solventi o diluente.

In caso di contatto con gli occhi:

in caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 5. min. Successivamente consultare un oculista.

In caso di ingestione:

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente un medico. Mantenere la persona colpita in stato di riposo. Non provocare il vomito.

5. Misure di lotta antincendio

Mezzi antincendio adeguati:

schiuma resistente all' alcool. Biossido di carbonio (anidride carbonica), Polvere, Getto d'acqua a diffusione.

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

Getto d'acqua diretto.

Pericoli particolari della sostanza o del preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti;

In caso d'incendio si forma del fumo nero e spesso. Inalazione di pericolosi prodotti di decomposizione può provocare gravi danni di salute.

Equipaggiamento per la protezione antincendio:

Tenere a portata di mano l'apparecchio di protezione respiratoria.

Ulteriori indicazioni:

Raffreddare con acqua i contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Misure di precauzione per la persona

Conservare lontano da fiamme e scintille. Provvedere alla ventilazione della zona interessata. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8.

Misure di protezione per l'ambiente

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per acqua di scarico informare le rispettive autorità locali interessate, in conformità con le leggi locali.

metodi di pulizia

Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente incombustibili (p.es. sabbia, terra, vermiculite, tripolo) e poi raccoglierlo per lo smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13). Eseguire la ripulitura con detersivi, non utilizzare solventi.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Manipolazione

Istruzioni per una manipolazione sicura

Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di lavoro.



Numero di materiale: 135
Data di stampa: 28. febbraio 2011
Scheidel-macs Oxystrip
Data di redazione: 28. febbraio 2011

IT
pagina:3/6

Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi punto 8. Rispettare le norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza.

misure tecniche:

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. Se ciò non basta per mantenere la concentrazione di aerosol e vapori di solventi al di sotto dei valori limite previsti per i posti di lavoro, bisogna utilizzare un respiratore adatto.

Protezione antincendio e antideflagrante:

Vapori di solventi sono più pesanti dell'aria e si diffondono al suolo. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

Immagazzinamento

Condizioni per magazzino e contenitori:

Conservazione secondo la normativa (tedesca) sulla sicurezza al lavoro. Conservare il recipiente ben chiuso. Non svuotare il contenitore facendo pressione - non si tratta di un contenitore a pressione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non adetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita.

Indicazioni per il raggruppamento di più sostanze in magazzino

Tenere lontano da sostanze molto acide o alcaline ed anche da sostanze ossidanti.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto. Osservare le avvertenze sull'etichetta. Conservare in ambiente asciutto e ben ventilato a temperature tra 15 °C e 35 °C. Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Conservare lontano da fiamme e scintille.

8. Controlli dell'esposizione/ Protezione individuale

Misure tecniche per evitare l'esposizione

Provvedere ad una buona aerazione. Tale obiettivo è raggiunto con ventilazione locale o all'interno dell'ambiente. Se la concentrazione del solvente supera i valori limite previsti per il posto di lavoro, bisogna indossare un respiratore adatto e omologato.

Componenti, per i quali si devono rispettare valori limite di esposizione professionale e/o biologici:

numero CE: No. CAS:	Descrizione:	tipo:	Valore limite		unità
			STEL (EC)	TWA (EC)	
200-579-1 64-18-6	acido formico		10	5	ppm
203-892-1 111-65-9	n-ottano			300	ppm
000-000-00	Kohlenwasserstoffe Gruppe 1			350	ppm

Ulteriori indicazioni

I valori indicati risultano dalla TGRS 900 in vigore oppure dalla tabella VCI dei valori indicativi al posto di lavoro.

TWA (EC): Valori limiti per l'esposizione professionale

STEL (EC): Valore limite per l'esposizione sul posto di lavoro

Protezione individuale

Protezione apparato respiratorio:

Se la concentrazione del solvente supera i valori limite previsti per il posto di lavoro, bisogna indossare un respiratore adatto e omologato. Utilizzare soltanto respiratori con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre.

Se si formano spruzzi o nebbia fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso.

Respiratore adatto: Kombinationsfilter A2B2E2KP2

Protezione per le mani:

Per l'uso prolungato o ripetuto si usano i guanti: KCL Butoject / Butylkautschuk / Polychloropren

Per quanto riguarda l'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione dei guanti protettivi, bisogna osservare le istruzioni ed informazioni del produttore. Tempo di permeazione del materiale dei guanti a seconda del grado e della durata dell'esposizione della pelle.

Le creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione degli occhi:

Durante lo spruzzo indossare occhiali resistenti.

Protezione per il corpo:

Indossare abiti adatti. Materiale, resistente agli acidi

Misure di protezione:

Numero di materiale: 135

Scheidel-macs Oxystrip

Data di stampa: 28. febbraio 2011

Data di redazione: 28. febbraio 2011

IT
pagina:4/6

Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto:

Forma: pastös

Colore: gelblich

Odore: beissend

Dati di base rilevanti di sicurezza	unità	Metodo	Commento:	
Punto d'infiammabilità (°C):	> 100 °C	Pensky-Martens		
Temperatura di accensione (Tdl)	240 °C	Literaturwert		
soglia inferiore di esplosione:	1,2 Vol-%	berechnet		
Soglia superiore di esplosione:	13,0 Vol-%	berechnet		
Pressione(tensione) di vapore:(a temperatura in °C): 20	8,00 mbar	Literaturwert		
Densità:(a temperatura in °C): 20	1,000 g/cm ³	Pyknometer		
Solubilità in acqua (g/l):	teilweise löslich			
pH (a temperatura in °C): 20	2,50	100,0 % in peso	pH-Elektrode	soluzione acquosa
Viscosità₂₀	3000 mPa·s		Viskotester	
Contenuto dei corpi solidi (%)	0 % in peso			
quantità di solvente:				
Solventi organici:	60 % in peso			
Acqua:	0 % in peso			
punto/ambito di ebollizione:	100 °C		Literaturwert	

10. Stabilità e reattività

Condizioni da evitare

Stabile se si applicano le norme di maneggio e magazzinaggio raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto: vedi capitolo 7.

Materie da evitare

Per evitare reazioni esotermiche tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti fortemente ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi

A temperature elevate possono formarsi pericolosi prodotti da decomposizione, per esempio: biossido di carbonio (anidride carbonica), monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

11. Informazioni tossicologiche

Non ci sono dati disponibili sulla preparazione stessa.

Esperienze dalla pratica

Ulteriori osservazioni:

L'aspirazione di parti di solvente in misura superiore al valore della concentrazione massima nel posto di lavoro può provocare danni alla salute, come p. es. un'irritazione alle mucose e agli organi respiratori e danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale. Gli indizi sono: dolori di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, stordimento, in casi gravi: svenimento. I solventi assorbiti dalla pelle possono causare uno degli effetti appena descritti. Contatto prolungato e ripetuto con il prodotto sgrassa la pelle e può provocare dermatitidi di contatto e/o assorbimento di sostanze nocive.

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

I componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri delle categorie CMR 1 o 2.

Non ci sono indicazioni disponibili sulla stessa preparazione. La preparazione è stata classificata con il metodo convenzione della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e secondo i pericoli tossicologici. Per i dettagli v. cap. 2 e 15.

12. Informazioni ecologiche

Valutazione complessiva:

Non ci sono indicazioni disponibili sulla stessa preparazione.

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.

Risultati della valutazione PBT

I componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento adatto / Prodotto

Raccomandazione:

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.

Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo il CER :

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose

Imballaggio:

Raccomandazione:

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti si possono riutilizzare. Le confezioni non vuotate in modo regolamentare sono rifiuti speciali.

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto secondo ADR/RID, IMDG e ICAO/IATA.

Trasporto via terra (ADR/RID)

Classe:	Kein Gefahrgut
foglio delle sostanze pericolose:	n.a.
numero di infortunio:	n.a.
No. pericolo (no. Kemler)	n.a.
denominazione ufficiale per il trasporto	
Gruppo di imballaggio:	n.a.
Codice restrizione tunnel:	-

Trasporto via mare (IMDG)

Classe:	n.a.
foglio delle sostanze pericolose:	n.a.
IMDG-CODE-Class:	n.a.
numero di infortunio:	n.a.
denominazione ufficiale per il trasporto	
Gruppo di imballaggio:	n.a.
Marine pollutant:	n.a.

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Class or Division:Classe:	n.a.
numero di infortunio:	n.a.
Gruppo di imballaggio:	n.a.

15. Informazioni sulla regolamentazione

normative UE

Valutazione del rischio chimico

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

simbolo/i di avvertimento e denominazione/i per sostanze e preparati pericolosi:



Xn Nocivo

Contiene:

acido formico
alcool benzilico

Frase-R:

20/21/22	Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
38	Irritante per la pelle.
41	Rischio di gravi lesioni oculari.
52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Frase-S:

26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
36/37/39	Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
38	In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.



Numero di materiale: 135
Data di stampa: 28. febbraio 2011
Scheidel-macs Oxystrip
Data di redazione: 28. febbraio 2011

IT
pagina:6/6

- 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
- 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
- 23 Non respirare i vapori.

Speciale etichettatura di preparazioni specifiche:

n.a.

altre normative UE:

Indicazioni con riferimento alla direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (VOC-RL)

valore dei composti organici volatili (VOC) (in g/l), ISO 11890-2: 271,100

Norme nazionali

Indicazioni per la limitazione del periodo lavorativo:

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

GISCODE: N.A.

16. Altre informazioni

Il testo delle frasi R in paragrafo 3:

- 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.
- 35 Provoca gravi ustioni.
- 65 Novico: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- 11 Facilmente infiammabile
- 38 Irritante per la pelle.
- 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
- 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- 22 Nocivo per ingestione.
- 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.
- 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
- 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

Ulteriori informazioni:

Le informazioni contenute nel presente foglio dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle conoscenze nonché alle normative a livello nazionale e comunitario. Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli definiti in cap. 1. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti definiti nella normativa e legislazione locale. I dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso.